



PT-200

Puesta a tierra para tableros de BT con fusibles NH

Equipo de puesta a tierra PT200 para baja tensión, de Icc 6 kA/1s de capacidad, para su utilización en tableros de protección y alimentación equipados con bases porta fusibles del tipo NH. Con su media cuchilla permite aterrizar la alimentación de energía sin afectar el circuito interno. Se suministra completa en caja plástica CP200 o en forma opcional en mochila de transporte.



Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1201-0	PT-200	Equipo puesta a tierra BT para tableros con bases fusibles NH

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morsetos aislantes M-MT200 para bases NH
1	Morseto de tierra M-PTO a manivela
2	Cable entre morsetos de 25 mm ² x 0,5 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable de bajada a tierra de 25 mm ² x 3 mts de largo (vaina PVC)
1	Caja plástica de transporte CP200

Opcional Mochila de transporte ML (62-4001-0)



Morsetos aislantes M-MT200 para bases NH



Morseto de tierra M-PTO a manivela



PT-200
13-1201-0

Equipo puesta a tierra BT para tableros con bases porta fusibles NH