

## Puesta a tierra

## **PT-900**

## Puesta a tierra para puntos fijos en cámaras de MT

Equipo de puesta a tierra PT900/910 para utilización en cámaras de media tensión, con capacidad de lcc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste bayoneta o bien ojal para operación con pértiga gancho retráctil.

Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación



Cómo solicitarlo				
CODIGO	MODELO	DESCRIPCION		
13-1113-4	PT-900B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de lcc 13kA/1s		
13-1114-4	PT-910B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de lcc 22kA/1s		

indicar -5 (en lugar de -4) para solicitar acople ojal para uso con pértiga retráctil

	Morsetos a bayo M-PTO	oneta
apto para cabezas de hasta 25 mm de diametro	Ų	Conector de trifurcación TRF 50/50
N	N-MT43	ı

## Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE		
3	Morseto para punto fijo, ajuste a bayoneta M-MT910		
1	Morseto de tierra modelo M-MT43		
3	Cable de conexión morseto - trifurcación de 50 mm2 x 0,7 mts de largo (vaina PVC)		
1	Conector de trifurcacion modelo TRF-50/50		
1	Cable de conexión trifurcación - morseto tierra de 50 mm2 x 2 mts (cable vaina PVC)		
1	Caja plástica portaequipo modelo CP800		
Opcional	13-1114-4 /-5 Puesta a tierra PT910 pero con cable morseto-trifur- cacion de 70 mm2 y 70 mm2 entre trifurcacion-tierra. Equipo para 22kA/1s		